



湛江市交通运输局项目工程质量安全督查记录表

项目名称:省道S286线廉江新塘仔至吴川山岐段路面改造工程 编号:湛交质(2020)40号

被检单位	建设单位、施工单位、监理单位	时间	2020.9.20
督查内容	<p>1. 广东省“四好公路”示范工程质量安全监督办法(粤交监〔2019〕88号) 2. 好开展降水、同灰浆搅拌机等大机的互通。 3. “质量月”工作 4. “双随机一公开”专项检查</p>		
督查发现问题及处理意见 (可另附页)	<p>一、存在问题</p> <p>施工单位: 1. 施工现场沿线上道标志标牌不健全、缺失; 2. K12+200 ~ K14+980 路段左幅沥青下钢层大面积脱落露骨, 其层局部有坑槽 破损、积水现象; 3. K14+980 上方高处肋梁柱设计Φ32 钢筋 不符合设计要求, 钢筋内仅设有 8 根, 不符合间距设计要 求; 4. K14+960 ~ K14+980 路段模板厚度 > 5cm, 不符合设计要 求; 5. 施工单位项目经理、总工均不在岗, 质量体差; 6. 质 量手册使用不足; 7. 质量监督红线落实不到位, 缺少排查资料, 质量责任制落实不足; 8. 质量管理体系未建立; 9. 安全管理机构未盖章; 10. 措 施方案未做到“一机一档”</p> <p>监理单位: 1. K14+980 左幅已浇筑混凝土, 无养护台账; 2. 安 全总监未在岗, 且未及时发现现浇施工安全隐患。</p> <p>二、处理意见: 1. 请建设单位督促施工单位、监理单位将 K12+200 ~ K14+960 路段左幅下钢层、底基层型式改善, 并使用纤维增强模板进行施工, 保证厚度, 并 对其问题进行整改, 将整改情况于 7 个工作日内报送局质监科; 2. 加强 中央分隔带护栏间空隙的巡视, 及时排除, 保畅通, 保安全。</p>		
督查组人员签名			
被检单位人员签名	业主:  监理:  施工: 		
备注			

建设单位: 湛江市公路事务中心
 监理单位: 广东华阳顺工程项目管理有限公司
 施工单位: 广东省公路桥梁有限公司

湛江市交通运输局项目工程质量安全督查记录表

项目名称：沉江互通海大桥一期工程

编号：湛交质[2020]37号

被检单位	<u>施工单位：监测单位：施工班组</u>	时间	<u>2020.9.17</u>
督查内容	<p>1. 根据广东省交通运输厅印发的《关于做好中秋国庆期间全省公路水路行业安全生产工作的通知》（粤交安〔2020〕88号）及《关于做好中秋、国庆节前安全生产大检查工作的通知》（湛交字〔2020〕48号）</p> <p>2. 善于开展中秋、国庆节前安全生产大检查工作动员（湛交字〔2020〕48号）</p> <p>3. “双随机一公开”专项检查。</p>		
督查发现问题及处理意见 (可另附页)	<p>一、存在问题</p> <p>施工单位：1. 敦刻梁场龙门吊未张贴标识设备标识牌； 2. 敦刻梁场内随意停放叉车、磨光机；3. 敦刻梁场内龙门吊损坏，未及时更换；4. 厚壁管桩问题未纳入台账； 5. 下幅52#桥2#梁梁体表面气泡较多，有蜂窝麻面现象； 6. K2+600-K2+700 平台积水严重；7. 敦刻梁场钢砂料堆放不规范，露天堆放；8. 管具仍露天随意堆放，未设防雨措施；9. 大桥施工便桥附近平台与设备模板接触变形； 10. 大型消防施工作业旁未设置消防器材。 监理单位：1. 技术交底只做到2019年5月19日，后期施工工序没有书面交底；2. 质量安全隐患问题未建立台账。</p> <p>二、处理意见：</p> <p>1. 对下幅52#桥2#梁进行7天、28天强度检测，满足设计强度才能使用；2. 建设单位督促施工单位整改，并将落实情况7个工作日内报送项目部。</p>		
督查组人员签名	<u>陈伟→ 沈伟·魏清伟·陈伟</u>		
被检单位人员签名	业主： <u>李军</u> 监理： <u>王桂华</u> 施工： <u>陈伟</u>		
备注			

建设单位：中铁港航局集团有限公司 监测单位：南方工程质量检测有限公司
施工单位：中铁大桥局集团有限公司

湛江市交通运输局双随机任务表

编号：20200216

企业名称：	省道545线百龙至里光段改建工程
企业地址：	遂溪县
联系电话：	18476725969
法定代表人：	谢灵运
抽查任务时间段：	2020-09-28 - 2020-10-30
生成抽查任务时间：	2020-09-28 17:26:59
抽查事项内容：	<p>(1) 从业单位对工程质量法律、法规的执行情况；(2) 从业单位对公路工程建设强制性标准的执行情况；(3) 从业单位质量责任落实及质量保证体系运行情况；(4) 主要工程材料、构件件的质量情况；(5) 主体结构工程施工进行检查；(6) 要求被检查单位提供有关安全生产的文件和资料；(7) 进入被检查单位施工现场进行检查；(8) 纠正施工中违反安全生产要求的行为，依法实施行政处罚。</p>
抽查方式：	现场检查
执行检查单位：	湛江市交通运输局
执法人员名单：	张国江、陈伟明
生成抽查任务操作人：	袁海旺
抽查任务审核人：	冯谋欣
检查日期：	2020.10.26
检查存在问题及处理意见：	<p>施工部位：一、K2+200—+460段路基开挖边坡防护欠缺，夜间禁行沟口。二、路面与试验段告警灯未设置，有道假象未设置，且未设置。 处理意见：一、完善防护设施，杜绝夜间禁行。二、责令施工单位于2020年10月26日前完成整改。三、责令施工单位于2020年10月26日前完成整改。四、监督日志：1.发现路面与试验段告警灯未设置，责令施工单位于2020年10月26日前完成整改。2.发现路面与试验段告警灯未设置，责令施工单位于2020年10月26日前完成整改。3.发现路面与试验段告警灯未设置，责令施工单位于2020年10月26日前完成整改。4.发现路面与试验段告警灯未设置，责令施工单位于2020年10月26日前完成整改。</p>




湛江市交通运输局工程项目安全生产督查记录表

项目名称：湛江港东海岛港区杂货码头工程

编号：湛交安01号

被检单位	建设. 监理. 施工. EPC 单位	时间	2020.9.28
督查内容	<p>一. “双随机”检查。</p> <p>二. 节前安全生产检查。</p>		
督查发现问题及处理意见 (可另附页)	<p>存在问题：</p> <p>1. 临边防护措施不严，标识、标牌、警示不足，需尽快进行整改。</p> <p>2. 专业分包单位的人员考勤未归档，人员培训不严。</p> <p>3. 建设单位未对安全生产检查记录进行汇总，对未闭环整改项查找困难。</p> <p>4. 未进行疫情防控应急演练，需落实加强。</p> <p>5. 制定安全教育培训计划至7月下旬，最后一次培训日期为6月18日，建议制定下半年安全教育培训计划并加强培训。</p> <p>6. 6月25日序安监红底督查发现问题未能形成闭环管理。</p> <p>7. 现场在场监理人员12人，调离在场监理人员5人。</p> <p>处理意见：请建设单位督促相关单位对以上问题认真进行整改，并将整改情况于7个工作日内报局基建科。</p>		
督查组人员签名	陈晓锋	陈晓锋	陈晓锋
被检单位人员签名	建设单位：黄伟雄	施工单位：李为猛	监理单位：吴刚
备注			

湛江市交通运输局工程项目安全生产督查记录表
 项目名称: 宝钢湛江钢铁三高炉系统项目码头及其配套设施 编号: 湛交安0103

被检单位	建设、监理、设计、施工单位	时间	2020.9.28
督查内容	一.“双随机”检查。 二. 节前安全生产检查。		
督查发现问题及处理意见 (可另附页)	<p>存在问题:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 建设单位的安全生产检查记录不完善, 应尽快统计完善。 2. 主要人员考勤记录未完善, 人员控制有待加强。 3. 临水、临边围护措施不足, 警示标志、标牌不足, 应尽快进行整改。 4. 未进行疫情防控应急演练, 需尽快安排。 5. 9月2日、14日、17日安全监理现场巡视检查记录 整改的问题, 无回复整改结果。 <p>处理意见: 请建设单位督促相关单位针对以上问题认真进行整改, 并将整改情况在7个工作日内报市交通运输局。</p>		
督查组人员签名	  P.G.晓峰 		
被检单位人员签名	建设单位:  施工单位:  监理单位: 		
备注			